

Brief aan raadsleden Alphen aan den Rijn i.v.m. infomarkt 12-02-2026

In plaats van in normale commissievergadering, heeft men gekozen voor een informatie markt. Hierdoor wordt er geen verantwoording over ongecontroleerde lozingen (vanaf winterseizoen 2023-2024) van water uit de Coupépolder op de Zegerplas gegeven.

Middels dit bericht wil ik u informeren over de huidige gang van zaken.

Ben mij ervan bewust dat dit een complexe materie is. In deze tekst probeer ik uit te leggen hoe de situatie is.

Tussen de Coupépolder en de Westkanaalweg ligt een bermsloot, Deze sloot is door een waterdicht scherm van bentoniet van de Coupépolder gescheiden. De sloot dient alleen als opvang van afvloeiend regenwater van zowel de Coupépolder als wel de Westkanaalweg. Om de sloot op een bepaald peil te houden werd er uit het kanaal water ingelaten. Door het regenwater had de sloot een zuiverende werking. Jarenlange metingen van 1994 tot 2006 gaven aan dat het water dat uit de sloot werd gepompt schoner was dan het water dat werd ingelaten. Tussen de bermsloot en de Coupépolder lag achter dat bentoniet scherm de ringdrainage. Die ringdrainage zorgde ervoor dat er een geen grote druk op het bentoniet kwam waardoor dat scherm zou kunnen bezwijken. Het water uit die ringdrainage werd opgepompt en via het riool afgevoerd.

Dit was de ideale situatie en duurde tot 2011

In 2011 legde de golfclub een paar drainages aan. Niet te vergelijken met de ringdrainage. Het ging hier om een drainage boven op golfterrein. Gepland op 40 cm diepte. Bij realisatie daarvan ging men hier en daar toch dieper en deels door het stortmateriaal. Deze drainages monden uit in de bermsloot In maart 2014 spuit de golfclub die drainage door en wordt het water in de bermsloot vuurrood. De gewaarschuwde mensen van het hoogheemraadschap nemen monsters. In maart 2015 is het weer hetzelfde. In beide monsters werden zware metalen aangetroffen.

Vanaf 2022 werden er delen van de ringdrainage stilgelegd . Uiteindelijk werd ook dat deel van de ringdrainage langs de bermsloot buiten werking gesteld. Hierdoor werd vanuit de Coupépolder de druk op het bentoniet zo groot dat het water deels over en deels dwars door het bentonietscherm kwam. Het water in de bermsloot werd daardoor zodanig vervuild dat het niet op de Zegerplas kon worden geloosd.

Men bedacht een “oplossing” om toch op de Zegerplas te kunnen lozen. Niet op het normale pakket (vluchtige stoffen en zware metalen) werd bemonsterd maar alleen op de vluchtige stoffen. Die vluchtige stoffen deden hun naam eer aan en waren meestal al voor het monsterpunt verdwenen. Bij zware metalen was dat anders. Als men daarop zou bemonsteren zou men nooit op de Zegerplas mogen lozen. Dus oplossing was het eigenlijk niet! Om toch door te gaan gebruikte men als argument het wegverkeer. Die zouden verantwoordelijk voor zijn voor de vervuiling met zware metalen. Dat beetje dat eventueel op conto van de Coupépolder erbij kwam was verwaarloosbaar. Als onderbouwing gebruikte men de enige twee metingen die vanaf 2004 waren gedaan. Een uit 2014 en een uit 2015. Die twee metingen werden als representatief voor het water uit de bermsloot opgevoerd.

Nergens werd vermeld dat die monsters afkomstig waren van de oppervlakte drains van de golfclub.

In officiële stukken werden deze zelfs verwijderd.

Dit riekt naar misleiding, een ingeslagen pad als oplossing wat het niet blijkt te zijn, met alle risico's van dien voor de omgeving. Dat is geen oplossing! Dat is een gevaar.

Ga maar eens Googelen op zware metalen zoals cadmium, kwik, nikkel en dergelijke dan laat je je kinderen niet meer in de Zegerplas zwemmen.

Laat u niets wijs maken over natuurlijke afbraak en nog meer van dat onzin. Speel niet met de gezondheid van zwemmers en de natuur in de Zegerplas. Ook voor het aanleggen van een nieuwe drainage is eenvoudig geen ruimte. En hoe lang zal het nog duren dat het afvoeren via het riool wettelijk is toegestaan? (UWWTD)

De enige oplossing is een conform het stortbesluit een waterdichte bovenafdichting.

Wat er van boven niet in komt, komt er aan de onderkant niet uit.

Referenties naar document met tips waar wat te lezen.

Op de Atlas van ODMH is in het Nazorgplan 2018 is een stuk van Bijlage 2 van bijlage 9 tussen blz 101 en 102 niet weergegeven Het betreft de analyseresultaten bermsloot van 2014 en 2015
Duidelijk staat bij de analyse dat het gaat om drainagewater.

Hieronder Nazorgplan 2022 volgens Atlas ODMH

<https://kaarten.odmh.nl/geocortex/workflow/service/job/result?ticket=eyJhbGciOiJub25liwiemlwIjoiREVGI0.q1ZKzs9TsqqWUimpLEhVslLyKi8JyUzOTi1xz58rSc0rUdJRyspP8kwBSrkkVhbrW-ibpFqaGhgkpliYWFYiYgKwYWyRbGicamViamZlaGFomJSrV1gIA.&tag=ad990ba4a6c24c0ab69a06c1c583cd3e>

Nazorgplan 2022 Origineel

www.gifbelt-coupepolder.nl/_downloads/fc3d76c8a2ee19ae5e09a81923215823

Bijlage 9 volgens ODMH

https://www.gifbelt-coupepolder.nl/_downloads/08f6f563369a12847ad9c2dc0252cc99

Bijlage 9 Origineel

https://www.gifbelt-coupepolder.nl/_downloads/047e8fdddf6a779044302d0b8e33a5eab

Nazorgrapport 2014 zie Punt 4.3.3 blz 26-27 Bijlage 12 blz 116

https://www.gifbelt-coupepolder.nl/_downloads/cc8e276932f5edf04c352aab9ce4aa5e

Nazorgrapport 2004 deel 1

https://www.gifbelt-coupepolder.nl/_downloads/8215d0edccc11cfebf66523d7871c7

Nazorgrapport 2004 deel 2 Bijlage 5.3 laatste twee blz

https://www.gifbelt-coupepolder.nl/_downloads/f5fb62bd0f3e1a51922f3b4f9704a748

NB , Zowel het nazorgrapport van 2014 als wel 2004 zijn niet volledig weergegeven zodanig dat essentiële ontbreekt.