



provincie **HOLLAND**  
**ZUID** Routing



Ingekomen:

10 OKT 2011

Nr. 2011/35956  
Afd. Ro  
Opbergen

**Gedeputeerde Staten**

Directie Omgevingsdiensten  
Afdeling Vergunningen  
Contact  
dhr. P.F.M. van Schie  
T 070-441 75 04  
F 070-441 78 04  
pfm.van.schie@pzh.nl

Postadres Provinciehuis  
Postbus 90602  
2509 LP Den Haag  
T 070-441 66 11  
www.zuid-holland.nl

Datum 06 OKT. 2011

Ons kenmerk  
PZH-2011-307575408  
Uw kenmerk

Bijlagen  
-

Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn  
Postbus 13  
2400 AA ALPHEN AAN DEN RIJN

Onderwerp  
Beoordeling monitoring  
Coupépolder te Alphen aan den Rijn  
ZH048400007 R4904

Geacht college,

Op 12 juli 2011 hebben wij de volgende rapporten van u ter beoordeling ontvangen:

- Rapport over de luchtmonitoring Coupépolder 1<sup>e</sup> kwartaal 2011 van Bodemzorg, kenmerk SF/LQ/4023/BOD, de dato 9 juni 2011;
- Jaarrapport nazorg bovenkant 2010 voormalige stortplaats Coupépolder van Bodemzorg, kenmerk SF/LQ/3694/BOD, de dato 14 april 2011;
- Jaarverslag Beheer 2010 Zijafdeling en onderkant voormalige stortplaats Coupépolder te Alphen aan den Rijn van Bodemzorg, kenmerk PA/SF/02406/BOD, de dato 27 april 2011.

Hieronder geven wij per nazorgonderdeel onze reactie.

*Buitenluchtmonitoring eerste kwartaal 2011*

Uit het monitoringsrapport blijkt dat de badges, die tweewekelijks worden bemonsterd, geanalyseerd zijn op minimaal 23 vluchtige stoffen (standaardpakket) en maximaal 46 stoffen. De analyses op de 46 stoffen per badge vond tweemaal per kwartaal plaats.

Meetpunt 6 is als enige in de periode van 29 december 2010 tot 12 januari 2011 niet bemonsterd, omdat de badge niet was terug te vinden.

Uit de resultaten blijkt dat monochloorbenzeen in de periode van 29 december 2010 tot 9 februari 2011 overal (inclusief op de badge van het referentiepunt) is gemeten. Tolueen is in de periode van 29 december 2010 tot 12 januari 2011 ter plaatse van alle meetpunten aangetoond.

Bezoekadres  
Zuid-Hollandplein 1  
2596 AW Den Haag

Tram 8 en 9 en bussen  
18, 22, 65 stoppen  
dichtbij het  
provinciehuis. Vanaf  
station Den Haag CS is  
het tien minuten lopen.  
De parkeerruimte voor  
auto's is beperkt.

Het is niet aannemelijk dat de gemeten concentratie afkomstig is vanuit de stort, omdat het zich ook bevindt bij het referentiepunt. Op een blanco badge is al eerder monochloorbenzeen aangetoond hetgeen bevestigt wat in de conclusie van het rapport is opgenomen. Benzeen is in de periode van 23 februari 211 tot 8 maart 2011 aangetoond op badge 11.

De gemeten concentraties liggen allemaal beneden de norm.

#### *Bovenkant 2010*

Uit de controle van de afdeklaag blijkt dat in 2010 geen gebreken zijn geconstateerd die ervoor zorgen dat direct maatregelen noodzakelijk zijn. Diverse voorzieningen zijn beschadigd als gevolg van de werkzaamheden op de locatie. Het heeft niet geresulteerd tot risico's. Het merendeel van de schades is hersteld in april 2011.

De golfclub heeft bij ons een schriftelijk verzoek ingediend om de ondiepe drainages (tot maximaal 0,40 meter minus maaiveld) aan te leggen, zodat het hemelwater gemakkelijker kan worden afgevoerd. Wij hebben hiervoor door middel van onze brief van 23 december 2010, kenmerk PZH-2010-233806249, onze goedkeuring hieraan gegeven.

Voorts zijn drie stoffen, die onder de gechloreerde koolwaterstoffen vallen, allemaal in een periode in 2010 eenmalig gemeten. De concentratie van de drie stoffen liggen onder de norm.

#### *Zijafdichting en onderkant 2010*

Uit de inspectie van de afdichtingsconstructie, beheerssysteem percolaat - en oppervlaktewater, elektrische meet- en regelapparatuur en de analyses blijkt dat geen significante afwijkingen en/of gebreken zijn vastgesteld.

Van het lozingswater zijn tweemaandelijks monsters genomen en geanalyseerd. Uit de analyses blijkt dat de lozingsnorm in 2010 niet is overschreden.

Uit het jaarrapport blijkt dat sommige onderdelen zijn hersteld dan wel vervangen zoals de drainuitlopen van de drainagelaag van de zijafdichting en de monsternameslang die van het centrale opvangemaal naar het monstername-apparaat loopt.

Wij kunnen ons vinden in twee aanbevelingen van het rapport, namelijk het uitzoeken wat het aangetroffen "witte materiaal" op de bodem van de sloot van de Ringsloot is en het verwijderen/vrijhouden van de bagger ter plaatse van de inlaat.

Het eenmalig inschatten door een deskundige van de bewortelingsdiepte van de begroeiing levert voor ons geen meerwaarde op, omdat het slechts een momentopname is. De lengte van de bewortelingsdiepte zal mogelijk in de tijd veranderen. Het is aan de initiatiefnemer om de bewortelingsdiepte van de aanwezige begroeiing te bepalen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met eerdergenoemde contactpersoon of met het Centraal Registratie- en Meldingenpunt van bureau Procescoördinatie en Expertise, telefoon (070) 441 71 87.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
voor dezen,

Ir. L.C. de Jonge MPA  
hoofd bureau Procescoördinatie en Expertise (a.i.)  
*Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.*

Afschrift aan:  
- De heer H. Gerritsma, Oostkanaalweg 9, 2445 BA Aarlanderveen.