

Gemeente Alphen a/d Rijn
Afd. milieu
T.a.v. dhr. R. Joustra
Postbus 13
2400 AA Alphen a/d Rijn

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN INGEKOMEN		Routing:
59 OKT 2000		
Nr. 2000/15143		
Afd. MIL		Opbergen

PROMECCO B.V.
Vonderweg 17
Postbus 94
5740 AB Beek en Donk

Tel. +31(0)492 46 39 03
Fax +31(0)492 46 50 25
E-mail: info@promeco.nl
www.promeco.nl

ING bank 68.86.10.625
BTW NL800371616B01
KvK Eindhoven
nr. 17071285


Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 4389/MS
Contactpersoon : ing. M.J.C. Simons
Onderwerp : Locatiebezoek Coupé polder

Beek en Donk, 6 oktober 2000.

Geachte heer Joustra,

Naar aanleiding van ons overleg op de locatie Coupé polder (d.d. 3-10-00) stuur ik u hierbij een lijst met de besproken onderwerpen:

- Terugplaatsen verboden toegangsborden aan de kant van de Westkanaalweg (2 maal) en bij het bruggetje over de Kromme Aar (1 maal);
- Bij de maaierwerkzaamheden die door de gemeente worden uitgevoerd dient tevens de begroeiing bij het schakelhuisje en de putten te worden meegenomen;
- Tijdens onze rondgang over de locatie bleek dat het maaisel slecht was opgeruimd. Dit heeft tot gevolg dat zich op de verharding van gebroken puin een organische laag vormt waarin weer onkruid e.d. groeit zodat het pad op den duur onbegaanbaar wordt. Tevens dient het maaisel van de putten te worden verwijderd.
- In het verleden is ter plaatse van de ringsloot een diep spoor gereden tijdens het opruimen van het maaisel. Zoals u heeft kunnen zien heeft dit zich herhaald tijdens de laatste maaierwerkzaamheden. Wij verzoeken u om de betreffende schade te herstellen. Een en ander kan mogelijk gecombineerd worden met het ophogen van de golfbaan. Bij toekomstige maaierwerkzaamheden dient men er rekening mee te houden dat het maaisel op het onderhoudspad wordt gelegd zodat het, zonder verder schade aan de taluds aan te brengen, kan worden opgeruimd;
- Bij de drainuitlopen t.p.v. de Sloot Heemgebied staan 2 palen per drain. Tijdens maaierwerkzaamheden worden deze vaak kapot gemaaid. Beschadigde palen dienen direct na de maaierwerkzaamheden te worden vervangen. Dit geldt ook voor de zichtpalen die bij de peilbuizen zijn geplaatst;
- Achter de beschoeiing van de Kromme Aar is sprake van ernstige verzakkingen. Vooral nog wordt de bentonietlaag niet bedreigd. Bij verdere toename van de verzakkingen kan dit echter wel het geval zijn. Daarom stellen wij voor in samenspraak met het HHR Oude Rijnstromen een definitieve oplossing te zoeken voor de verzakkingen.
- De toegang van auto's tot het onderhoudspad wordt verhinderd door slagbomen en klaphekken. De verdere afscheiding bestaat uit houten palen met draad en een boom die naast de slagboom bij de toegang van het Heemgebied ligt. De



houtenpalen met draad staan scheef en los, de boom is gedeeltelijk vermolmd. Wij stellen voor beide te vernieuwen.

- In verband met de asfaltering van het fietspad zijn de doorspuitpunten die naast het fietspad liggen opgehoogd. Omdat er geen grotere putten voorradig waren zijn de doorspuitpunten afgewerkt met te kleine putten. Deze putten dienen nog vervangen te worden door grotere putten.

Erop vertrouwend dat u spoedig actie zult ondernemen, verblijven wij,

Hoogachtend,

ing. M.J.C. Simons
PROMEKO bv

cc. : Dhr. F. van Oostveen
Provincie Zuid-Holland