

## Budhulall, Halima

**Van:** Boomsma, Andele  
**Verzonden:** maandag 18 juli 2005 10:46  
**Aan:** Pluspunt DIV  
**Onderwerp:** FW: Gat/verzakking in het talud zijkant CP

Beste pluspunt DIV,  
Zouden jullie onderstaande mail van dhr Bosma willen inboeken als ingekomen poststuk?

bvd,

Andele Boomsma

-----Oorspronkelijk bericht-----

**Van:** Castelijin, Karin  
**Verzonden:** dinsdag 24 mei 2005 14:20  
**Aan:** Boomsma, Andele  
**Onderwerp:** FW: Gat/verzakking in het talud zijkant CP

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN INGEKOMEN		Routing:
19 JUL 2005		
Nr.	2005/10723	
Afd.	R.B.	Opbergen

-----Oorspronkelijk bericht-----

**Van:** Voogd, Jan  
**Verzonden:** dinsdag 24 mei 2005 14:17  
**Aan:** Castelijin, Karin; Rienstra, Jan Derk  
**Onderwerp:** FW: Gat/verzakking in het talud zijkant CP

Karin, Jan Derk,

Bij wie o wie moet ik zijn?  
Er komen nog wat foto's achter deze mail aan.

mvrg. Jan V

-----Oorspronkelijk bericht-----

**Van:** Jelke Bosma [mailto:r.j.jongh@hetnet.nl]  
**Verzonden:** donderdag 19 mei 2005 15:45  
**Aan:** jvoogd@aad.nl  
**Onderwerp:** Gat/verzakking in het talud zijkant CP

Melding van de Milieufietspatrouille aan de wethouder van milieuzaken.

Jan.

Deze klacht/melding over het gat in de zijkant van de Coupepolder is donderdagavond bij de milieufietspatrouille binnengekomen.

Vrijdag heb ik de foto's ontvangen en ter plaatse op de hoogte gesteld.

Als coördinator van de milieufietspatrouille werk ik intermediair en als raadslid dan geen schriftelijke vragen kunnen stellen.

Dat neemt echter niet weg dat ik er wel het mijne over wil weten. Dit mede in verband met de beantwoording aan signaleerden.

Terzake de intermediaire melding.

Het heeft even geduurd voor je de foto's kon zien omdat het verzonden bestand te groot was. Ik kreeg het onbestelbaar terug. Vandaar dat ik de foto's heb verdeeld over twee mails.

Waar gaat het om.

Vorige week Donderdag zijn er op de zijkant van de coupepolder drains doorgespoten door een onderaannemer in

opdracht van Bodemzorg (van Marwijk?)

Wat heb ik nagetrokken voor zover dat nog mogelijk was.

Het doorspuiten op deze manier is nog nooit eerder gebeurd en is ook niet onder toezicht van iemand van Bodemzorg gebeurd.

Ook heeft de gemeente geen toezicht gehouden op naleving van werkwijze zoals in het draaiboek nazorg omschreven.

Het is zelfs de vraag of de gemeente er iets van afwist?

De foto's geven een duidelijk beeld van wat er aan de hand is geweest. Vermoedelijk met te hoge druk doorgespoten en zodoende onderaards een verzakking teweeg gebracht/opgetreden wat op de foto's aan de zijkant van het gat is te zien. Komt er op neer dat de betonietlaag is verstoord en niet is in te schatten is hoe groot de onderaardse schade is en of er percolaat in het schone water terecht gekomen is.

Het gat/verzakking is ook onafgedekt achtergelaten door de onderaannemer en ligt in het werkpad naast een doorspuitput

Over dit werkpad rijden vaak zonder toestemming ruiters (kinderen) en zoeken kinderen in de naastgelegen sloot naar golfballetjes.

Wat zou er zijn gebeurd als een paard met een ruiter op de rug in het gat had getrapt of een kind die balletjes uit de sloot vist, in de verzakking was terechtgekomen?

Vorige week Vrijdag was het gat nog niet afgezet en ook niemand van de onderaannemer aanwezig. Op die dag ging echter wel het Pinkstergolftournooi van start.

Wat zou er gebeurd zijn als een golfer/ster door het gat was gevallen of was weggezakt in der blubber? Had hij/zij zich dan gelijk onder medische behandeling moeten stellen wegens aanraking met troep uit de stort?

Omdat Zaterdagochtend de situatie nog niet was veranderd, heeft Gerritsma de politie er bijgehaald. De politie zou het direct doorgeven aan iemand van de gemeente.

Echter, zondag, was er aan de situatie nog niets veranderd en de plek ook niet gemarkeerd/ afgezet.

Ik neem aan dat je een onderzoek instelt en dan van je te horen krijg wat er precies aan de hand is geweest en wat je er aan gaat doen.

Groetjes,  
Jelke.