

Aanvulling punt 2

Peilbuizen Boorbeschrijving Bijlage 3 van Natuurlijke afbraak CP Warenc0 03-07-2019

				NAP		mv					
Peilbuis	100	Kleilaag	NAP	-620	-1000	filter	-112	-580	-13,60	-14	Zand
	101	Kleilaag		-632	-1022		-20	-475	-1172	-14	Zand
	102	kleilaag	Weggezakt				-250	-700	-1480	-14	Zand
	103	Kleilaag		-298	-1038		-42	-449	-1248	-15	zand
	104	Veen		-300	-653		-40	-404	-1403	-16	Zand
		geul		-653	-1003						
	105	Geul		-452	-1252		-451	-1152		-14,50	Geul
	106	Kleilaag		-159	-509		-213	-1152		-14	zand
	107	Klei laagjes met									
		zanderige laagjes		-294	-644		-99	-644		-18,50	zand
	108	Geul		-608	-808		-96	-708		-19	Geul
	109	Geul		-447	-627		-232	-527		-14	Geul

De geulafzettingen worden gekenmerkt door de opmerkingen Zand met kleilaagjes. In eerste instantie heb ik Peilbuis 7 ingedeeld als locatie met een kleilaag. Er is geen sprake van zand met kleilaagjes maar hier staat klei met zandlaagjes. Gezien de locatie ga ik er bij nader inzien toch van uit dat ook peilbuis 7 in de geulafzettingen zit.