

Hierbij de bemonstering van het oppervlaktewater

Bijgaand de resultaten van de analyses van het oppervlaktewater van de ringsloot langs het Aarkanaal. Op de locatie waar het water gedurende 1 dag op de Kromme Aar is uitgelaten (AKR02) zijn deze keer geen verhoogde gehalten aangetroffen. Dit is ook de locatie waar een soort “drijfslag” op het water is aangetroffen (zie bijgevoegde foto).

Verderop in de ringsloot, bij de drainageput (AKR03), de locatie waar water uit een oude peilbuis over het maaiveld uitstroomt (AKR05) en op de hoek Westkanaaldijk/Burgemeester Briunsslotsingel (AKR04) wordt voor fluorantheen de signaalwaarde overschreden.

Er is dus geen reden aan te nemen dat bij de lozing via de inlaat die vorige week 1 dag heeft opengestaan niet is voldaan aan de eisen uit het nazorgplan.

Ik heb de kaart met de locaties van de monsters bijgevoegd. Verder heb ik de resultaten van de monsters die we voor het hoog water hebben genomen uitgesplitst in de monsters die daadwerkelijk in de sloot zijn genomen en de monsters van water op het maaiveld. Ik heb hier twee aparte tabellen van gemaakt.

Met vriendelijke groet,

